

SANIERUNG EINES DENKMALGESCHÜTZTEN WOHNHAUSES in Oldenburg, Gerichtsviertel

Das mit Tonpfannen gedeckte Mansarddach ist undicht, Anschlüsse und Abdichtungen sind schadhaft, zunehmende Instandhaltungskosten. Der Fassadenanstrich blättert im Sockelbereich ab und weist in der gesamten Fläche Risse auf.

Da das Dachgeschoss bewohnt ist, findet eine „Sanierung von außen“ statt.

Vor der Sanierung



Während/ nach der Sanierung

